



SpectA
KY-Tool

Ver3.8.1アップデート 機能紹介

リリース日：2月10日(月)

- 1. リスクアセスメント機能の新規追加**
- 2. その他(軽微な機能追加・バグ修正等)**

1. リスクアセスメント機能の新規追加

対象
権限

管理者(全体)

管理者(支店/事務所)

管理者(案件/PRJ)

利用者

Before : 経験差により「リスクが網羅的に抽出できない」、「検討に時間がかかってしまう」
After : 誰でもリスク・対策を簡単に網羅的に抽出できます

トップページ

リスクアセスメント
をクリック

お知らせ
デジタルサイネージ
出力情報設定
リスクアセスメント
リスクアセスメント※β版
報告
ヒヤリハット報告
バトロール
データ管理
各種データ一括設定
各種データ編集
共通事例の表示設定
ログデータ出力
画面管理
帳票設定 (作業指示書/危険予知活動書)
書類設定 (図章/品質管理帳)
ユーザー管理
管理リスト
各種問い合わせ
マニュアル・チュートリアル
お問い合わせ
チャットボットを表示
ログアウト

リスクアセスメントシート編集画面

SpectA KY-Tool

基本情報

●●マンション内装改修工事

東京支店 新横浜事業所 **工業

空伊豆太郎 2025/01/09

標準RAシートから入力

工種	作業フロー	事例検索	リスク事象	要因種別	要因	
<input type="checkbox"/>	左官工事	<input type="checkbox"/>	モルタル工事		粉塵を吸入してしまう	物的 防護
<input type="checkbox"/>	左官工事	<input type="checkbox"/>	モルタル工事		道路拡幅工事で、モルタル吹付け斜面が崩壊した	モルタルもかき落し作業を行
<input type="checkbox"/>	左官工事	<input type="checkbox"/>	モルタル工事		化学物質による皮膚炎	人的 作業後

承認者サイン

© 2025 SOLIZE Corporation All Rights Reserved.

標準RAシート検索ウィンドウ

標準RAシートから入力

Q 工種・作業フローを検索

工種	作業フロー
<input checked="" type="checkbox"/> 左官工事	<input type="checkbox"/> コンクリート塗布 (1件)
	<input checked="" type="checkbox"/> モルタル工事 (2件)
	<input type="checkbox"/> 移動 (1件)

全てクリア キャンセル 完了

工種・作業フローからRAを一括入力

リスク対策検索ウィンドウ

事例 リスク・対策

モルタル工事

全て 絞り込み (抽出対象)

木造二階建て住宅の建築工事において、壁ぬき通しの取付作業中に墜落

要因	対策
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート型枠パネルが割れたこと	<input checked="" type="checkbox"/> 木造建築物の組立て等作業主任者の職務を履行すること
<input type="checkbox"/> パネルが固定されていないこと	<input type="checkbox"/> 作業員に対する教育を実施すること

RAシートへ保存

災害事例から検索して入力

2. その他バグ修正等

軽微な機能追加・修正を1点実施いたしました

軽微な機能追加・修正事項

マニュアルチュートリアル：

- ・管理者ユーザの方が、自社社員向けに作成したマニュアルを、登録・表示可能としました

2. その他バグ修正等

バグ修正を4点実施いたしました

バグの修正

お気に入り、帳票など：

- ・他のユーザが作成したデータを閲覧する際に、「全解除」ボタンにて正しく☑が解除されない問題を修正

帳票：

- ・帳票をコピーする際に、2つ以上の承認者サインがある場合に、サイン済状態でコピーされる問題を修正

パトロール：

- ・PDF化する際に、データ量が多い場合に、処理時間が長すぎる問題を修正

書類設定：

- ・プレビューを表示する際に、ヒヤリハットの書類である場合に、表示できない問題を修正