




SpectA
KY-Tool

「全体朝礼」における KY-Toolの使い方


「全体朝礼」での活用方法をご紹介します

■ 日々の危険予知 活用イメージ




作業員が自分ごととして参加できる全体朝礼を実施できます

現状：内容を確認しづらく、**自分ごと化できない**



目指す姿：内容を確認しやすく、**自分ごととして捉えられる**



運用イメージ(概要)

①事例検索 ②お気に入り保存 ③朝礼での共有
までKY-Tool上で行えます

朝礼の準備が
簡単にできるな..

トップページ



職員

①事例検索

お気に入り




職員

②お気に入り保存

天候によらず
実施できるな..

ディスプレイ



作業員

③朝礼での共有

内容がよくわかるな..

◎ 詳細な操作方法は [トップページ](#) [事例検索](#)、[お気に入り](#)からご覧いただけます

絞り込みにより効率的に共有事例を探すことができます

検索結果画面

SpectA KY-Tool

お気に入り ☆ 帳票

事例 リスク・対策

クローラクレーン

全て 絞り込み

クローラクレーンが自走中に転倒

災害事例

- 港湾海岸工事
- テスト職種610
- 転倒
- 自社 職場のあんぜんサイト(建設業)_個社環境データ 2008/08/27

クレーン玉掛け

安全衛生教育動画

- オペレーター
- 墜落、転落
- 死亡
- 他社 職場のあんぜんサイト(共通_動画)

クレーン玉掛け

安全教育動画

- オペレーター
- 墜落、転落
- 死亡
- 他社 職場のあんぜんサイト(共通_動画)

お気に入り保存

活用のポイント1

書類種別や条件による絞り込み可能

→欲しい情報により効率的にアクセスできます

書類種別絞り込み(左ボタン)

書類名	絞り込み	絞り込み
クローズ (発生履歴データ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
災害事例	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
トップレベル事例	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
安全衛生教育動画	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
モックアップ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
オープン (発生履歴と記録データ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
企業内教育 (コンテンツ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
安全衛生教育動画	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

条件絞り込み(右ボタン)

条件	絞り込み
工種	全て
種別	全て
発生場所	全て
発生時期	全て
発生状況	全て
発生原因	全て
発生場所	全て
発生時期	全て
発生状況	全て
発生原因	全て

活用のポイント2

事例の詳細内容を確認可能

→共有事例とするか判断し、お気に入り保存できます

事例詳細画面



通信環境がない場合でも、事例共有が可能です

お気に入り画面

SpectA KY-Tool 帳票

2024/06/19 CS管理者

クローラクレーン

[1/1] クローラクレーンの継ぎジブを延長する作業中、ジブが落下 [災害事例]

72cm 災害発生状況

リスク

- ジブの解体にあたって、ジブを固定または支持しなかったこと
- ジブの解体の作業方法について、共同作業者との連絡が不十分だったこと

対策

- 同種災害の防止対策は、原因と考えられる事項の裏返しであり、クレーンのジブの組み立て、解体においてこのような災害がたびたび発生しているが、クレーン等安全規則では、このような作業においては作業指揮者を選任し、その

関連リスク・対策

関連リスク

- 荷の重量やクレーンの性能を考慮せずに下請け業者の判断で作業工程を変更したこと

帳票へ保存

活用のポイント3

事例詳細画面からPDFを出力、印刷して配布が可能
→通信環境がなくても事例共有できます

事例詳細画面

PDF

クローラクレーンの継ぎジブを延長する作業中、ジブが落下 [災害事例]

72cm 災害発生状況

PDF

0 0 0 0

その他 災害事例
飛来、落下 他社 職場のあんぜんサイト(建設業)

死亡者数 1

発生状況

PDF出力

クローラクレーンの継ぎジブを延長する作業中、ジブが落下

72cm 災害発生状況

その他 不明
飛来、落下 不明 死亡者数 1




朝礼の参加人数に合わせて共有方法を選べます

共有イメージ

ディスプレイ

アウトリガーのジャッキを縮めたところ、トラッククレーンが坂道を下り始めた



職員




作業員

活用のポイント4

参加人数に合わせて共有方法を選べる

→参加する作業員全員が見やすい形で共有できます

5人以下



作業員

タブレットに表示

6-9人



作業員

ディスプレイに表示

10人以上



作業員

スマホに表示