



**SpectA**  
KY-Tool

# 「パトロール」における KY-Toolの使い方

## 「パトロール」での活用方法をご紹介します

### ■ 日々の危険予知 活用イメージ




# 現状/目指す姿(定期パトロール)

## 記録集約、是正管理、展開をKY-Tool上で手間なく実施できます

現状：記録集約、是正管理、展開に**手間がかかる**

目指す姿：記録集約、是正管理、展開を**効率的に行える**



# 運用イメージ(概要)

## ①パトロール内容の記録 ②是正管理 ③展開 までKY-Tool上で行えます



①パトロール内容の記録




②是正管理

パトロールの記録・管理・展開が簡単にできるな..



安全・品質担当



③展開

◎ 詳細な操作方法は[パトロール](#)からご覧いただけます

## パトロール帯同者の記録を簡単に集約できます

### パトロール案件画面

パトロールデモ用  
2024-09-04

招待

- 治具回転部分に通路側から第三者が手を入れる恐れがある  
指摘事項  
承認済み  
作成者: SOLIZE太郎  
是正担当: SOLIZE太郎
- プレスブレーキの安全対策として、レーザー式安全装置を採用している。  
好事例  
承認済み  
作成者: SOLIZE太郎
- 作業服や保護帽などを適切に着用しているかを確認させるため、通路わきに姿見を設けている

### 活用のポイント1

#### パトロール帯同者の招待が可能

→各々のパトロール記録の集約が簡単にできる

#### QRコード発行

パトロール者追加  
QRコード発行   メール招待   URLコピー

共に安全パトロールを実施される方へ、本QRをご共有ください。  
共同編集用のページにアクセスできます。  
※SpectA KY-Toolのアカウントを持っていないと利用できません

#### メール招待

パトロール者追加  
QRコード発行   メール招待   URLコピー

全選択   全解除   送信

ユーザー名で検索

- > SOLIZE
- > 予備 (IPアドレス制限禁止)
- > ABC

共に安全パトロールを実施される方を選択し、「送信」をクリックしてください。  
共同編集用のリンクがメールにて送付されます。  
※SpectA KY-Toolのアカウントを持っていないと利用できません

#### URLコピー

パトロール者追加  
QRコード発行   メール招待   URLコピー

[https://kyt-qa-sol1.apps.solize.com/?patrol\\_id=1#/safety-patrol?patrolId=1](https://kyt-qa-sol1.apps.solize.com/?patrol_id=1#/safety-patrol?patrolId=1)

共に安全パトロールを実施される方へ、本URLをご共有ください。  
共同編集用のページにアクセスできます。  
※SpectA KY-Toolのアカウントを持っていないと利用できません

## 担当者への是正依頼が簡単にできます

### 編集画面(是正前)

編集画面

指摘事項 ☑ 是正依頼送付

是正前 是正後

指摘事項内容/好事例内容

治具回転部分に通路側から第三者が手を入れる恐れがある

写真・動画



ファイルの選択 ファイルが選択されていません

場所

1階 1A工程

作成日

2024/09/04 (水) -1日 本日 +1日

是正担当

SOLIZE太郎

その他備考

不明

以降は承認者が記入

承認者サイン

### 活用のポイント2

#### 是正担当者には是正依頼メールの送信が可能

→「是正依頼送付」ボタンを押下するだけで是正依頼できる

#### 編集画面下部

作成日

2024/09/04 (水) -1日 本日 +1日

是正担当

SOLIZE太郎

#### 是正担当者をプルダウンで選択

※プルダウン選択肢に表示されるユーザーは権限に応じて異なる  
各権限の利用可能機能 - サポート・マニュアル (zendesk.com)

### 活用のポイント3

#### 指摘事項/好事例から選択可能

→指摘事項だけでなく好事例についても展開できる

## 是正報告が簡単にできます

### 編集画面(是正後)

編集画面

指摘事項 ☑ 是正依頼送付

是正前 **是正後**

指摘事項内容/好事例内容  
治具回転部分に通路側から第三者が手を入れる恐れがある

写真・動画



ファイルの選択 ファイルが選択されていません

場所  
1階 1A工程

是正日  
☑ 日付を選択 -1日 本日 +1日

是正処置  
カバーを取付けを実施した

是正担当  
SOLIZE太郎

その他備考  
不明

以降は承認者が記入

承認者サイン

### 活用のポイント4

#### 是正依頼メールのリンクから「是正後」タブに移動

→是正担当者が迷うことなく該当箇所には正内容を登録できる  
是正依頼メール例

[SpectA KY-Tool] パトロールにおける指摘事項の是正依頼メール

SpectA KY-Tool <specta-kytool-support@solize.com>  
宛先: SOLIZE太郎 2024/09/26 (木) 15:31

SOLIZE太郎 様

CS管理者 ( csadmin@solize.com ) からメールデモにて発見された指摘事項の是正依頼が届いております。

概要:  
指摘内容:  
指摘場所:

以下のリンクからアクセスし、是正した後の状況をご報告ください。  
[指摘事項へのリンクはこちら](#)

何かご不明点などありましたら、是正依頼者にご連絡をよろしくお願いいたします。

是正依頼者: csadmin@solize.com

返信 転送

## 是正状況の確認が簡単にできます

### パトロール画面

SpectA KY-Tool

パトロール

パトロールデモ用 その2  
2024-09-04  
関東支店 SOLIZE太郎  
指摘事項: 0件 未是正: 0件 是正済み: 0件  
好事例: 0件

パトロールデモ用  
2024-09-04  
支店変更テスト SOLIZE太郎  
指摘事項: 4件 未是正: 1件 是正済み: 3件  
好事例: 1件



目付空  
2024-09-20  
支店なし SOLIZE太郎  
指摘事項: 2件 未是正: 0件 是正済み: 0件  
好事例: 0件

© 2024 SOLIZE Corporation All Rights Reserved.

### 活用のポイント5

パトロールごとに登録内容をPDF出力可能  
→各指摘事項の是正状況を一覧で確認できる

#### PDF出力結果

パトロールデモ用						
No.	好事例/ 指摘事項	場所	好事例内容/指摘事項内容	内容 (是正後)	是正担当者	是正実施日
1	指摘事項	1階 1A工程	治具回転部分に通路側から第三者が手を入れる恐れがある 	カバーを取付けを実施した 	SOLIZE太郎	
2	指摘事項	プレスブレーキ	プレスブレーキの安全対策として、レーザー式安全装置を採用している。 			

## パトロール指摘事項や好事例を簡単にKY-Tool上で展開できます

### 編集画面(是正済み)

編集画面

指摘事項 是正依頼送付

是正前 是正後

指摘事項内容/好事例内容  
治具回転部分に通路側から第三者が手を入れる恐れがある

写真・動画



ファイルの選択 ファイルが選択されていません

場所  
1階 1A工程

是正日  
日付を選択 -1日 本日 +1日

是正処置  
カバーを取付けを実施した

是正担当  
SOLIZE太郎

その他備考  
不明

以降は承認者が記入

承認者サイン ✉

### 活用のポイント6

#### パトロール結果をKY-Tool上で展開できる

→KY-Toolの検索対象とすることで学びにつなげられる

#### 各種データ編集画面

SpectA KY-Tool

パトロール 各種データ編集

検索 ID、ファイル名、タイトルを入力

全4件 < 1 >

ID	表示	指摘事項内容/好事例内容	サムネイル	ファイル名	自社/他社 [安全パト]	出典 [安全パト]	プレビュー	指摘/好事例
1000 1397	<input checked="" type="checkbox"/>	治具回転部分に通路側から第三者が手を入れる恐れがある		+	自社	パトロール報告	プレビュー	指摘事項
1000 1398	<input type="checkbox"/>	職場の各所に荷札が落ちていた		+	自社	パトロール報告	プレビュー	指摘事項

新規追加 編集反映 一括削除


© 2024 SOLIZE Corporation All Rights Reserved.

# その他運用イメージ(日々のパトロール)


巡回時に指摘の題材となる災害・不適合事例を検索し、  
過去事例を提示しながら是正指導できます

## ■巡回時

周囲への安全対策をしっかりとせずに  
足場の解体作業をしている..



安全・品質担当



① 指摘の題材となる災害事例を検索

## ■是正指導

### 事例詳細画面



悲惨な事故に  
つながったんだな..



安全・品質担当



作業員

② 過去事例を提示しながら是正指導